

Opmuring og overfladebehandling af mursten med lav vandoptagelse og minutsugning

Facadesten med lav til moderat vandoptagelse og minutsugning

RT 333 Røde "håndstrøgne"
RT 444 Rød/brune "håndstrøgne"
RT 445 Rød/brune "Patina" "håndstrøgne"
RT 510 Blådæmpede blødstøgne
RT 514 Unika Blådæmpet
RT 526 Unika Windsor
RT 530 Unika Parma
RT 531 Unika Colosseum

Ovennævnte har en vandoptagelse i området 7-9 vægt %, og en minutsugning omkring 1,0 kg/m², der kan betegnes som moderat til lav.

Facadesten med meget lav vandoptagelse og minutsugning

RT 520 Unika Negro med kul
RT 521 Unika Negro renfarvet
RT 522 Unika Alexandria
RT 541 Unika Kensington

Ovennævnte har en vandoptagelse i området 5-7 vægt %, og en minutsugning omkring 0,5 – 1,0 kg/m², der kan betegnes som meget lav.

Mørtelvalg

Kontakt Saint-Gobain Weber A/S eller Deres lokale mørtelværk med ovenstående data, for valg af den rette mørtel til disse stentyper.

Vinterbyggeri

Ved vinterbyggeri anbefaler Weber en funktionsmørtel tilsat op til 60° varmt vand.

Herudover er det selvfølgelig vigtigt at murværket holdes helt afdækket mod nedbør, og at vinterkonsulenternes anbefalinger i øvrigt følges.

Overfladebehandling med tynde mørtellag

På grund af Unika-klinkernes hårde overflade bør der hertil anvendes en mørtel, som ikke er svagere end KC 35/65/650 med kornstørrelse 0 – 1 mm.

Weber anbefaler deres fabriksfremstillede tørtmørtel "Weber Colour" til hårde og svagt sugende overflader.

Overfladebehandling af "håndstrøgne" sten kan foregå med mørteltype som Weber tyndpudsemørtel eller tilsvarende.

Selve arbejdet skal udføres som angivet i Murerhåndbogen, og det er som ved alle andre murstens typer vigtigt at sikre, at fugerne er trykkede, og fyldt helt frem til stenedes kanter og ikke glittet.

Udvendig overfladebehandling må først påbegyndes 4 – 6 måneder efter opmuringen, og under ingen omstændigheder, før fugerne er hærdet mindst 15 mm ind fra facadesiden.

Yderligere oplysninger

Mørtel:
Saint-Gobain Weber A/S, tlf. 70 11 11 72.

Mursten:
A/S Randers Tegl, tlf. 98 12 28 44.